



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Ir. H. Juanda, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Bontang – Kaltim

LAPORAN KEJADIAN BANJIR

I. URAIAN KEJADIAN

- **Hari / Tanggal Kejadian** : Senin, 15 September 2025
- **Waktu Kejadian** : Mulai pukul 22.24 WITA – 23.56 WITA
- **Lokasi Kejadian** :
 1. Cluster Dahlia BTN PKT (samping Pasar Gajah)
 2. Sekitar Pasar Gajah – Perum BTN
 3. Jalan Tinambala, BSD (area rawan longsor, pemantauan tambahan)
 4. Bontang Permai
 5. Jalan Bandung RT 25, Kelurahan Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat
 6. Simpang Pisangan arah Bontang Permai
 7. RT 8 Kelurahan Api-Api (belakang Bank Danarta)

II. URAIAN SINGKAT KEJADIAN

- **22.24 WITA** : Dilaporkan terjadi banjir di wilayah Cluster Dahlia BTN PKT (samping Pasar Gajah) akibat arus sungai meluap.
- **22.26 WITA** : Informasi dilanjutkan kepada Kabid KL untuk tindak lanjut pemeriksaan lapangan.
- **22.34 WITA** : Instruksi kepada tim shift malam agar segera melakukan pemantauan di lokasi banjir.
- **22.39 WITA** : Arahan tambahan untuk memantau penyebab genangan, lokasi RT terdampak, serta potensi kerugian di lapak Pasar Gajah.
- **22.39 WITA** : Diperintahkan juga pengecekan lokasi rawan longsor di Jl. Tinambala BSD (rumah Bapak Arsyad).
- **23.30 WITA** : Tim menuju lokasi Bontang Permai untuk pemantauan tambahan.
- **23.49 WITA** : Air di daerah Telihan mulai surut.
- **23.52 WITA** : Situasi di depan Pasar Jl. Gajah aman (tidak ada genangan).
- **23.52 WITA** : Kondisi Jl. Bandung RT 25 relatif aman, belum ada evakuasi warga.
- **23.54 WITA** : Terjadi kenaikan air di Simpang Pisangan arah Bontang Permai, warga berjaga.
- **23.56 WITA** : Air di Jl. Bandung surut $\pm$ 5 cm.
- **Tambahan** : Satu keluarga di **RT 8 Kel. Api-Api (belakang Bank Danarta)** mengungsi sementara ke musholla akibat terdampak banjir.

III. TINDAKAN YANG DILAKUKAN

1. Koordinasi cepat via grup WA internal BPBD.
 2. Anggota shift malam melakukan patroli dan pemantauan di lokasi terdampak.
 3. Pemantauan keberadaan pengungsi di wilayah Api-Api.
 4. Dokumentasi kondisi lapangan.
-

IV. DAMPAK KEJADIAN

- **Wilayah Terdampak** : Cluster Dahlia BTN PKT, Telihan, Bontang Permai, Simpang Pisangan, Api-Api.
- **Jumlah Korban Jiwa** : Nihil.
- **Jumlah Pengungsi** : 1 keluarga di RT 8 Kel. Api-Api mengungsi ke musholla setempat.
- **Kerugian Material** : Belum ada laporan kerugian signifikan dari warga maupun pedagang Pasar Gajah.
- **Akses Jalan** : Beberapa ruas jalan tergenang namun berangsur surut (Jl. Bandung $\pm$ 5 cm, Telihan surut, Simpang Pisangan sempit naik).

V. KONDISI TERKINI

- Air di beberapa titik sudah berangsur surut.
- Aktivitas masyarakat relatif normal, kecuali 1 keluarga di Api-Api masih mengungsi.
- Tidak ada evakuasi massal.

VI. KESIMPULAN & REKOMENDASI

- **Kesimpulan** :
Banjir di beberapa titik wilayah Bontang terjadi akibat meluapnya aliran sungai. Kondisi secara umum aman terkendali, namun terdapat dampak berupa pengungsian 1 keluarga di Api-Api.
- **Rekomendasi** :
 1. Tetap melakukan monitoring di titik-titik rawan genangan.
 2. Melakukan pendataan dan pendampingan terhadap keluarga terdampak di Api-Api.
 3. Meningkatkan pemantauan di lokasi rawan longsor (Jl. Tinambala BSD).
 4. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewaspadaan banjir dan kesiapan tempat pengungsian darurat.

VII. TIM TERLIBAT

- BPBD Kota Bontang
- Aparat Kelurahan setempat
- Unsur masyarakat di lokasi terdampak

Mengetahui,
Kepala Pelaksana

H. Usman HM, ST, M.Si

NIP. 19670615 200312 1 004



DOKUMENTASI KEJADIAN BANJIR ROB
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG
15 SEPTEMBER 2025



