



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Ir. H. Juanda, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Bontang – Kaltim

LAPORAN KEJADIAN BANJIR

I. URAIAN KEJADIAN

- **Hari / Tanggal Kejadian** : Selasa, 16 September 2025
 - **Waktu Kejadian** : Mulai pukul 07.00 WITA – 19.30 WITA
 - **Lokasi Kejadian** :
 1. Kelurahan Guntung
 2. Kelurahan Gunung Elai
 3. Kelurahan Satimpo
 4. Kelurahan Api-Api
 5. Kelurahan Gunung Telihan
-

II. URAIAN SINGKAT KEJADIAN

- **07.00 WITA** : Tim BPBD mendapat laporan bahwa banjir semakin naik di daerah Bontang Permai.
 - **07.30 WITA** : Tim BPBD terbagi menjadi 2 regu. Tim 1 menuju lokasi yang dilaporkan, sedangkan tim 2 berkeliling memantau titik banjir yang lain.
 - **12.00 WITA** : Terpantau kondisi air mulai turun dan semua tim balik kanan.
 - **13.30 WITA** : Terjadi hujan lebat, tim BPBD rapat siaga bila terjadi kenaikan debit air.
 - **14.00 WITA** : Terjadi kenaikan debit air dan terdapat permohonan warga untuk di evakuasi dikarenakan sakit
 - **14.30 WITA** : Tim menuju lokasi Bontang Permai untuk melakukan evakuasi warga yang sakit dan lansia.
 - **19.30 WITA** : Genangan air di daerah terdampak terpantau mulai surut.
-

III. TINDAKAN YANG DILAKUKAN

1. Koordinasi cepat via grup WA internal BPBD.
 2. Tim BPBD dibagi menjadi 2 regu agar dapat mencakup segala titik banjir.
 3. Dokumentasi kondisi lapangan.
-

IV. DAMPAK KEJADIAN

- **Jumlah Korban Jiwa** : Nihil.
 - **Kerugian Material** : Belum ada laporan kerugian signifikan dari warga.
 - **Akses Jalan** : Beberapa akses jalan masih tergenang namun berangsur surut.
-

V. KONDISI TERKINI

- Air di beberapa titik sudah berangsur surut.
 - Aktivitas masyarakat relatif normal.
 - Dapur umum di beberapa titik wilayah terdampak.
-

VI. KESIMPULAN & REKOMENDASI

- **Kesimpulan** :
Banjir di beberapa titik wilayah Bontang terjadi akibat hujan deras dan meluapnya aliran sungai. Kondisi secara umum aman terkendali.
 - **Rekomendasi** :
 1. Tetap melakukan monitoring di titik-titik rawan genangan.
 2. Melakukan pendataan dan pendampingan terhadap keluarga terdampak.
 3. Meningkatkan pemantauan di lokasi rawan longsor.
 4. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewaspadaan banjir dan kesiapan tempat pengungsian darurat.
-

VII. TIM TERLIBAT

- BPBD Kota Bontang
- Dinas Sosial
- Kelurahan setempat
- Unsur masyarakat di lokasi terdampak
- TNI
- POLRI

Mengetahui,
Kepala Pelaksana

H. Usman HM, ST, M.Si

NIP. 19670615 200312 1 004



**DOKUMENTASI KEJADIAN BANJIR ROB
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG
16 SEPTEMBER 2025**



